# Отчет правления ТСЖ «Российский-14» о выполненных работах за 2023-2024 годы

# Правление ТСЖ «Российский-14»

#### Действующий состав правления ТСЖ:

- Беленков Александр Валерьевич (кв. 344)
- Воробьев Игорь Анатольевич (кв. 285)
- Дерусов Арсений Константинович (кв. 347)
- Королькевич Денис Владимирович (кв. 538)
- Луговой Александр Георгиевич (кв. 224)

Председатель правления – Беленков Александр Валерьевич Правление избрано на основании решения общего собрания членов ТСЖ (протокол № 1/23 от 10.02.2023 г.)

# Заседания правления ТСЖ

#### За 2023 год состоялось 7 заседаний правления

№1 (16.01.2023), №2 (14.02.2023), №3 (29.05.2023), №4 (27.06.2023), №5 (29.08.2023), №6 (28.11.2023), №7 (12.12.2023)

#### За 2024 год состоялось 6 заседаний правления

№1 (23.01.2024), №2 (20.02.2024), №3 (07.05.2024), №4 (28.08.2024), №5 (12.11.2024), №6 (12.12.2024)

# Обслуживание жилого дома

ТСЖ «Российский-14» находится на самостоятельном обслуживании без привлечения сторонних обслуживающих организаций.

24 часа действует собственная диспетчерская служба по телефону 574-09-74

#### Обслуживание дома осуществляют:

- Управляющий
- 2 слесаря-сантехника
- Электромонтер
- 4 диспетчера аварийно-диспетчерской службы
- Плотник (1/2 ставки)

# Аварийно-диспетчерская служба

За 2023 г было принято 1179 заявок (по специализациям ТСЖ), из них:

892 – по сантехнике

277 – по электрике

10 – по плотницким работам

За 2024 г было принято 1023 заявки (по специализациям ТСЖ), из них:

728 – по сантехнике

248 – по электрике

47 – по плотницким работам

#### Выполнены работы по заявленным в смете подстатьям:

- Косметический ремонт
- Ремонт пожарных гидрантов
- Ремонт системы водоснабжения
- Мероприятия энергосбережения
- Ремонт кровли
- Ремонт фасада
- Ремонт ПЗУ
- Ремонт электроснабжения
- Ремонт стволов мусоропровода

#### Выполнены дополнительные работы:

- Монтаж и запуск системы видеонаблюдения
- Демонтажи по предписанию ГПН МЧС РФ
- Прочие работы по решению правления

Демонтированы перегородки в парадной № 6







### октябрь 2023

Демонтированы перегородки в парадной № 6

Всего демонтировано перегородок по 6-й парадной:

- 1 этаж: 2 шт
- 2 этаж: 1 шт
- 4 этаж: 1 шт
- 5 этаж: 1 шт
- 7 этаж: 1 шт
- 8 этаж: 1 шт
- 10 этаж: 1 шт
- 11 этаж: 1 шт
- 12 этаж: 1 шт
- 14 этаж: 1 шт

Всего: 11 шт

### Демонтажи по предписаниям МЧС РФ февраль 2024

Демонтированы перегородки в парадной № 7

Всего демонтировано перегородок по 7-й парадной:

- 3 этаж: 2 шт
- 5 этаж: 1 шт
- 6 этаж: 1 шт
- 7 этаж: 1 шт
- 8 этаж: 2 шт
- 9 этаж: 1 шт
- 10 этаж: 1 шт
- 11 этаж: 1 шт
- 12 этаж: 1 шт

Всего: 11 шт

#### июнь 2024

Демонтированы перегородки в парадной № 15

Всего демонтировано перегородок по 15-й парадной: • 8 этаж: 2 шт

• 10 этаж: 1 шт

• 11 этаж: 1 шт

Всего: 4 шт

июнь 2023








июнь 2023






июнь 2023





июнь 2023



июнь 2023







июнь 2023


Демонтированы неиспользуемые консьержные (пар. 4, 8, 13, 14)

Фотография иллюстрирует то, что хранилось в этих помещениях: дерево, мусор, бумага.



Выполнен косметический ремонт лифтхоллов 3-12 этажей 16 парадной


#### ПОСЛЕ РЕМОНТА:






Выполнен косметический ремонт лифтхоллов 3-12 этажей 16 парадной

#### ПОСЛЕ РЕМОНТА:










### Первый этаж парадной №4 – до ремонта






### Первый этаж парадной №4 – после ремонта




#### Первый этаж парадной №8 – до ремонта





### Первый этаж парадной №8 – после ремонта







#### Первый этаж парадной №13 – до ремонта








### Первый этаж парадной №13 – после ремонта









#### Первый этаж парадной №14 – до ремонта





### Первый этаж парадной №14 – после ремонта





март 2023

Выполнен косметический ремонт лифтхоллов этажей №3..16 парадных № 6-7






март 2023

Выполнен косметический ремонт лифтхоллов этажей №3..16 парадных № 6-7



Ремонт пола ГРЩ №2 (парадная № 6-7)


#### РЕМОНТ И ПОСЛЕ РЕМОНТА:






Ремонт пола черной лестницы парадной №11

#### ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА:





#### Ремонт входной группы парадной № 3

до ремонта:

Вход был собран из различных плиток и имелось крупное сквозное отверстие



### Ремонт отмостки у парадной № 4

в процессе работ:

внизу оказалась пустота



Ремонт входной группы парадной №3

в процессе работ:

все пустоты были заполнены



Ремонт входной группы парадной №3

результат:



Ремонт отмостки у парадной №4

до ремонта:



Ремонт отмостки у парадной №4


результат:



# Текущий ремонт

Ремонт отмостки с фасадной стороны (3-Н)

### ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА:





# Текущий ремонт

Ремонт отмостки (проезда) между парадными № 8 и № 9

### ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ РЕМОНТА:

По договоренности с собственниками коммерческих помещений, расположенных на 1-м этаже, было выполнено асфальтирование отмостки (проезда)





апрель 2023

Выполнена установка пожарных шкафов в парадной № 6-7 (28 шт)

В связи с тем, что старые сетки не отвечают действующим нормам, по мере выполнения ремонтных работ, они будут заменены на пожарные шкафы.





### Зачем нужны и чем важны гидранты?

К сведению всех жителей: в нашем доме пожарные гидранты совмещены с питьевым водопроводом.

Подача холодной воды из системы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» происходит по 2-м видам давлений: для нижних этажей: нижний розлив (этажи 1-9) для верхних этажей: верхний розлив (этажи 10-16).

Таким образом, проходящие через все коридоры трубы пожарных гидрантов несут в себе воду для жителей верхних квартир.

Давление в верхнем розливе – высокое, что обеспечивает 2 цели: подъем воды для использования жителями верхних квартир и для нужд пожарного водопровода.


Содержание в работоспособном виде пожарных гидрантов является одной из важнейших задач, так как в противном случае, верхние этажи могут остаться без воды.

Общее описание применяемой технологии

#### СПОСОБ РЕМОНТА:

Применяется только БШ (бесшовная труба) без сварного шва со стенкой 3.5мм и выше. Трубы подготавливаются и соединяются без сварки с помощью чугунных хомутов.





февраль 2024

Выполнена замена пожарных гидрантов в парадной №6 – 2 шт

### ДО РЕМОНТА:





январь 2024

Выполнена замена пожарных гидрантов в парадной №6 – 2 шт

#### ПОСЛЕ РЕМОНТА:

На всех этажах установлено современное пожарное оборудование в соответствии с действующими нормами





январь 2024

Выполнена замена пожарных гидрантов в парадной №6 – 2 шт


### ЗАДВИЖКИ ЗАМЕНЕНЫ НА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ



август 2024

Выполнена замена пожарных гидрантов в парадной №15 – 2 шт

### ДО РЕМОНТА:







август 2024

Выполнена замена пожарных гидрантов в парадной №15 – 2 шт

#### ПОСЛЕ РЕМОНТА:

На всех этажах установлено современное пожарное оборудование в соответствии с действующими нормами





Восстановлено/переделано освещение всех черных (запасных лестниц).

Тип свечения: постоянно в тёмное время суток

Режим работы: по датчику (фотореле)





Заменено/установлено более 200 светильников

Замена окон в лифтхоллах парадной №14 – 13 шт






Замена окон на 1-х этажах и ч/лестницах – 8 шт





Замена окон на 1-х этажах и ч/лестницах – 8 шт





Замена окон на 1-х этажах и ч/лестницах – 8 шт





Замена окон на 1-х этажах и ч/лестницах – 8 шт



#### Места установки:

Над входом в парадные №4, №5, №8, №13

Над входом на черные лестницы парадных №6, №7, №10, №11

Помимо установки самого окна, установлены отливы и оформлены откосы.

Замена окна на 1-х этажах парадной №14


### ДО РЕМОНТА И ПОСЛЕ:





Замена окон в пом. мусоропровода парадной №15 – 12 шт

#### после замены:








Выполнена замена дверей (4 шт): пар. 3, 4,14, 11



14 пар. черная лестница



11 пар. выход на малую кровлю

Выполнена замена дверей (4 шт): пар. №№ 3,4,14,11



3 пар тамбур



4 пар. тамбур

### февраль 2024

### Выполнена замена дверей 6 шт:



8 пар. тамбур



6-7 пар. тамбур

Выполнена замена дверей 6 шт:

- + двери в следующих местах:
- 2 пар. тамбур вход с ул. Кржижановского
- 5 пар. тамбур
- 13 пар. тамбур
- 15 пар. тамбур

Выполнена замена противопожарной двери в электрощитовой

ГРЩ №4



сентябрь 2023

Заменены шаровые краны на стояках отопления – 100 узлов





В парадных 9,10,11,12 было проблематично отключить какой-либо сегмент (стояк) отопления - краны попросту не держали и приходилось сливать целый подъезд (либо ждать окончания отопительного сезона, если работа несрочная).

сентябрь 2023

Заменены шаровые краны на стояках отопления – 100 узлов





Сложность этой работы состояла в том, что при строительстве дома конструкции сваривались, что дало натяжение трубе. При демонтаже старой конструкции, стояковая труба отпружинивает в радиусе плюс-минус 20 сантиметров.

### Подготовка к отопительному сезону

Заменены все градусники (95 шт) на тепловых пунктах на свежие с актуальной поверкой.

На сентябрь 2023 года найти нужные градусники было очень проблематично.

Все краны, которые были не под манометры заменены на нужные. (по требованию инспектора)

Выполнена пробная прессовка тепловых пунктов и основная сдача сотруднику ГУП «ТЭК СПб».

Сантехники и руководство ТСЖ прошли обучение и сдали экзамен в Ростехнадзоре.





### Ремонт системы отопления

Замена труб отопления в пом. мусороприемных камер парадной № 15




В связи с аварией, произошедшей по вине жителей, не закрывших балконные двери, была сильно повреждена часть системы отопления в парадной №15.

В рамках летнего ремонта были частично (по необходимости) заменены радиаторы и полностью замены трубы, питающие систему.

### Ремонт системы водоснабжения

### Ремонт отводов от магистралей



В условиях холодной воды (холодная вода — не является подготовленной, в отличие от горячей), на соединениях стали и латуни (не никелированной) возникает гальваническая коррозия.

Данная коррозия ведет к разрушению, в первую очередь, резьбы, а далее к отлому этой резьбу (как наиболее слабого места).

# Ремонт системы водоснабжения

### Ремонт отводов от магистралей



На фото слева изображен пример разъедания стальной резьбы.


Чтобы избежать аварий по этой причине, было подобрано решение, позволяющее соединить сталь с латунью через чугунный хомут.

Таким способом было переделано 8 отводов от магистрали, являющимися наиболее аварийными.

## Ремонт системы водоснабжения

Ремонт отводов от магистралей






Ремонт крыльца из состава общего имущества

до ремонта:

облицовка отслаивалась и могла упасть на пешеходов



Ремонт крыльца из состава общего имущества

в процессе:



Ремонт крыльца из состава общего имущества


результат:



Ремонт крыльца из состава общего имущества


до ремонта:

облицовка отслаивалась и могла упасть на пешеходов




Ремонт крыльца из состава общего имущества

в процессе:



Ремонт крыльца из состава общего имущества

результат:



Установка маяков для наблюдения за трещинами (15 шт)



Установка маяков для наблюдения за трещинами (15 шт)






Установка маяков для наблюдения за трещинами (15 шт)



Всего установлено 15 маяков

Ведется журнала наблюдений за маяками

Ремонт кирпичной кладки черной лестницы 7 парадной



Ремонт кирпичной кладки черной лестницы 7 парадной

в процессе:



Ремонт кирпичной кладки черной лестницы 7 парадной

в процессе:



Ремонт кирпичной кладки черной лестницы 7 парадной

результат:



Частичный ремонт помещения мусороприемной камеры парадной №9

до ремонта:



при строительстве дома плиточный клей экономили и наносили только посередине плитки, потому в пустотах за каждой плиткой жила семья тараканчиков

Частичный ремонт помещения мусороприемной камеры парадной №9

результат:





Полный ремонт пола мусороприемной камеры парадной №6

до ремонта:



Мусор оставался на полу, в нем жили грызуны


Сливной трап не работал

Полный ремонт пола мусороприемной камеры парадной №6

в процессе:

Выполнено устройство пола и восстановлен сливной трап





Полный ремонт пола мусороприемной камеры парадной №6

результат:





Установлен шибер, отремонтирован ствол и заменены клапана: парадная № 4





Установлен шибер, отремонтирован ствол и заменены клапана: парадная № 4





Установлен шибер, отремонтирован ствол и заменены клапана: парадная № 6



Мусор больше не падает на пол и не является местом жизни грызунов

Аналогичные работы по установке шибера, ремонту ствола, выборочному ремонту/замене клапанов выполнены в парадных № 1 и № 10.

Работы окончены в сентябре 2023 года

Установлен шибер, отремонтирован ствол и заменены клапана: парадная № 2







Установлен шибер, отремонтирован ствол и заменены клапана: парадная № 13








Предварительные итоги ремонтов мусоропроводов за 2,5 года

По решению правления ремонт мусоропроводов начат летом 2022 года. За 2,5 года отремонтировано 10 стволов из 16

Напомним, что ремонт включает в себя: установку/восстановление задвижки (шибера), которая предотвращает падение мусора на пол помещения мусороприемной камеры, герметизацию ствола (заделка всех отверстий), выборочная замена клапанов, крышек, установка хомутов.

Выполнены работы на стволах в парадных: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16 Осталось выполнить работы на стволах: 3, 7, 8, 11, 14, 15

Ремонт вентшахты 12-й парадной




Ремонт вентшахты 12-й парадной

в процессе:



Ремонт вентшахты 12-й парадной


результат:



Ремонт парапетов кровли 10-11 парадных: оштукатуривание и замена укрытий парапетов




Ремонт парапетов кровли 10-11 парадных: оштукатуривание и замена укрытий парапетов



Ремонт парапетов кровли 10-11 парадных: оштукатуривание и замена укрытий парапетов



Ремонт парапетов кровли 10-11 парадных: оштукатуривание и замена укрытий парапетов



Ремонт парапетов кровли 10-11 парадных: оштукатуривание и замена укрытий парапетов


результат видно на фотографиях с последующих работ


Заказаны и установлены колпаки на вентканалы в парадных 1, 10, 11, 12 – всего 6 шт






Заказаны и установлены колпаки на вентканалы в парадных 1, 10, 11, 12 – всего 6 шт






Заказаны и установлены колпаки на вентканалы в парадных 1, 10, 11, 12 – всего 6 шт





декабрь 2024

Добились устранения большинства предъявленных замечаний подрядчику ООО «СПБЛЗ», выполнявшему работы по замене лифтов




Парадная № 9

Восстановлен ремонт

декабрь 2024

Добились устранения большинства предъявленных замечаний подрядчику ООО «СПБЛЗ», выполнявшему работы по замене лифтов




Парадная № 12

Восстановлен ремонт

декабрь 2024

Добились устранения большинства предъявленных замечаний подрядчику ООО «СПБЛЗ», выполнявшему работы по замене лифтов



Парадная №13

Восстановлен ремонт

декабрь 2024

Добились устранения большинства предъявленных замечаний подрядчику ООО «СПБЛЗ», выполнявшему работы по замене лифтов



Парадная №14

Восстановлен ремонт

### Ремонт ПЗУ

Переустановлен считыватель на новую дверь и перенесён в щит контроллер домофона парадной №14





Установлены урны-ящики под бумажный спам во всех парадных






#### Заменены почтовые ящики в парадной № 1






На сайте ТСЖ внедрена оплата с помощью банковских карт

#### Оплата ЖКУ онлайн



```
php
<?php
$merchant_id = 'YOUR_MERCHANT_ID';
$secret_key = 'YOUR_SECRET_KEY';
Sapi_url = 'https://api.mkb.ru/acquiring'; // Пример URL API MKE
$payment_data = [
    'amount' => 1000, // Сумма платежа в копейках
    'currency' => 'RUB', // Валюта платежа
    'order_id' => uniqid(), // Уникальный идентификатор заказа
    'description' ⇒> 'Оплата заказа №123', // Описание платежа
    'success_url' => 'https://your-site.com/success', // URL для и
    'fail_url' => 'https://your-site.com/fail', // URL для перенаг
// Подготовка данных для отправки
$request_data = json_encode($payment_data);
// Создание подписи (если требуется АРІ)
$signature = hash_hmac('sha256', $request_data, $secret_key);
```

#### Видеонаблюдение



Суммарно используются:

2 видеорегистратора

15 коммутаторов

25 внутренних камер

13 уличных камер


Самая сложная линия протянута по подвалу между 1 и 3 парадными

Система установлена полностью за счет доходов с аренды без привлечения средств собственников и дополнительных сборов

#### Видеонаблюдение



Впервые за время существования ТСЖ украсили входы в подъезды к Новому году







#### Спасибо за внимание!

2025 год